

Restaurering



**Robert Jacobsen**  
**Skulptur**



Støbning i alle metaller • Patinering • Restaurering • Afformning • Rådgivning

**SKULPTURSTØBERIET**

Tel. (+45) 7022 0040 • joern@shellcasting.dk  
Se mere på [www.shellcasting.dk](http://www.shellcasting.dk)



## Restaureringsopgave

### Opgaven

Udskiftning af armering

Tidspunkt for udførelse: 2014

Opgavestiller: Privat

Opgaven blev påbegyndt af et andet udenlandsk værksted og færdiggjort på Skulpturstøberiet

### Renovering af Robert Jacobsen skulptur

Vi fik i 2004 til opgave at renovere en af Robert Jacobsens flotte skulpturer. Tidens tand havde gnavet voldsomt i det jern, der oprindeligt var brugt, og det var meget nødvendigt at udskifte det med noget mere holdbart. Resultatet blev godt efter at jernet var udskiftet med rustfrit stål. Dette siger Wikipedia om galvanisk tæring:

‘Galvanisk tæring eller galvanisk korrosion opstår når to forskellige metaller har elektrisk forbindelse til hinanden via en elektrolyt. Der vil gå en strøm, elektroner fra det ene metal til det andet. Det af de to metaller som er mindst ædelt, (det længst fra guld i spændingsrækken) vil blive tæret op når elektronerne forsvinder.



Gl. armering



Tæret armering



Ny armering