

Restaurering

Kong Frederik d. 7 Odense

Støbning i alle metaller • Patinerung • Restaurering • Afformning • Rådgivning

SKULPTURSTØBERIET

Tel. (+45) 7022 0040 • joern@shellcasting.dk
Se mere på www.shellcasting.dk



Restaureringsopgave

Opgaven

Udskiftning af ben
og ompatiner

Tidspunkt for udførelse: 2015

Opgavestiller:
Odense Bys Kunstfond


Renovering af Kong Frederik d. 7

Under vores årlige gennemgang af alle Odense Bys skulpturer, en opgave vi ar udført i over 10 år, opdagede vi, at Kongen havde flyttet sig 4 cm på sin sokkel.

Vi måtte hurtigt have ham pillet ned, det viste sig, at han stod helt løs på sin sokkel. Den gamle jernarmering var helt forsvundet.

Begge ben måtte pilles af for at erstatte armeringen og benene blev monteret på den originale måde med kobberbolte som blev nittet.

Nu står han igen solidt på sin sokkel.



Benreparation



Ikke særligt kongeligt



Manglende befæstigelse